



Estado de Mato Grosso  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**  
Plenário das Deliberações

Lido em

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável

**INDICAÇÃO N. 121/2019**

Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira.

**SÚMULA:** O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Prefeito Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, a necessidade de concluir a reforma, bem como promover com a aquisição de materiais abaixo listada para atender a Escola Municipal Geny Silvério Delarincy.

**JUSTIFICATIVA**

Como atividade da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, seguem as necessidades de reformas e aquisições da escola em questão (fotos anexas), observadas durante visita:

- ➔ Conclusão da obra da quadra – construção da arquibancada; troca do piso; passarela entre a escola e a quadra;
- ➔ Conserto dos telhados do laboratório de Informática, refeitório e direção – todos apresentam infiltrações e;
- ➔ Aquisição de mobiliário para o refeitório – os conjuntos de mesas e cadeiras apresentam problemas tanto nos assentos quanto nos pés das mesas.

As solicitações são recorrentes tanto pela câmara quanto pela própria instituição escolar no decorrer dos anos e tem recebido lenta resposta por parte do Poder Executivo, e, nesse sentido, causam prejuízo tanto para a gestão quanto para a comunidade escolar, de maneira geral, comprometendo, a qualidade da educação do município, carecendo, nesse sentido, de urgente resolução e atenção.

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e consideração, subscrevo-me.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha  
Alta Floresta – MT, 08 de abril de 2019.

**Mequiel Zacarias Ferreira**  
*Vereador*



Estado de Mato Grosso  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**  
Plenário das Deliberações

Lido em  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Responsável

**ESCOLA GENY SILVÉRIO DELARINCY - FOTOS:**



Quadra poliesportiva – necessidade de conclusão da arquibancada e recuperação do piso.



Dois dos locais que apresentam infiltrações, colocando em risco todos os equipamentos de informática e outros nos locais das infiltrações.