




INDICAÇÃO N. 275/2021

Autoria: Vereador Reginaldo Luiz da Silva

Lido em

27 SET. 2022



Responsável

SÚMULA: O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Secretário Municipal de infraestrutura Sr. Roberto Patel para que refaça um bueiro que está desmoronando na estrada da 5ª Sul, no trecho entre o Cardoso e o Doutorzinho.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fundamento solicitar a manutenção do bueiro supracitado que, por sua vez, começou a desmoronar, pois se trata de estrutura de madeira que se encontra deteriorada, precisando urgentemente ser trocada.

Tal demanda é de conhecimento do gestor da pasta, como bem mostram as imagens em anexos, sendo imprescindível a instalação de tubos de concreto para solucionar de vez o problema.

Nesse sentido, com a recuperação deste trecho da estrada estará trazendo uma melhor mobilidade a todos, evitando que veículos quebrem ou que moradores fiquem isolados na comunidade se vir a desmoronar tudo de vez.

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e consideração, subscrevo-me.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha
Alta Floresta – MT, 26 de Setembro de 2022.


Reginaldo Luiz Da Silva

Vereador



Lido em
27 SET/2022

[Signature]
Responsável

