

INDICAÇÃO N. 607/2025

Autoria: Vereador Reginaldo Luiz da Silva

Lido em
08/DEZ/2025


Responsável

SÚMULA: O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Secretario de Infraestrutura Roberto Patel que seja realizada, com urgência, a manutenção do bueiro localizado na estrada do Alonso, comunidade Água Limpa, tendo em vista que as laterais da estrutura estão desmoronando, oferecendo riscos à segurança de motoristas, pedestres e à infraestrutura da via.


JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fundamento apontar ao Secretário de Infraestrutura Roberto Patel que seja realizada, com urgência, a manutenção do bueiro localizado na estrada do Alonso comunidade Água Limpa, tendo em vista que as laterais da estrutura estão desmoronando, oferecendo riscos à segurança de motoristas, pedestres e à infraestrutura da via. A erosão nas margens pode causar acidentes, principalmente em dias de chuva, além de dificultar o escoamento adequado da água, agravando ainda mais a situação.

Justifica-se esta solicitação considerando a importância do local para o tráfego de moradores e o escoamento de águas pluviais. O desmoronamento das laterais pode comprometer a estrutura do bueiro, causar erosão do solo e aumentar os riscos de acidentes, além de dificultar o acesso de veículos em períodos de chuva.


Confiantes no empenho de Vossa Excelência neste sentido e nos colocamos a vossa inteira disposição, subscrevo-me com elevados votos de estima consideração desejando sucessos em vossas realizações.


Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha
Alta Floresta – MT, 08 de dezembro de 2025.


Reginaldo Luiz da Silva
Vereador




Lido em
0,8 DEZ 2025


Responsável



4 de dez. de 2025 08:18:05
Altitude: 305.0msnm
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 2731



4 de dez. de 2025 08:17:54
Altitude: 305.0msnm
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 2730