



**INDICAÇÃO N. 305/2022**

Autoria: Vereador Reginaldo Luiz da Silva

Lido em

08/NOV/2022

Responsável

**SÚMULA:** O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Secretário de infraestrutura Sr. Roberto Patel para que refaça um bueiro que está desmoronando na estrada da Quinta Sul, no trecho entre os Cardoso e o Doutorzinho.

### JUSTIFICATIVA


Venho pedir ao secretário para que possa encarecidamente atender ao nosso pedido, pois o bueiro supracitado já foi recuperado pela Prefeitura agora a poucos dias e já começou a desmoronar novamente, conforme fotos em anexo. Acredito que estrutura de madeira não funcione no local devido aos caminhões com cargas pesadas que trafegam por lá diariamente e peço para que se possível seja trocado a estrutura por tubos de concreto para solucionar de vez o problema.

Nesse sentido, com a recuperação deste trecho trará uma melhor mobilidade a todos, evitando que veículos quebrem ou que moradores fiquem isolados na comunidade se vir a desmoronar tudo de vez.

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e consideração, subscrevo-me.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha

Alta Floresta – MT, 07 de Novembro de 2022.

  
**Reginaldo Luiz Da Silva**  
Vereador




Lido em

08 NOV 2022

Responsável



7 de nov. de 2022 06:34:16




7 de nov. de 2022 06:33:43



7 de nov. de 2022 06:35:39



7 de nov. de 2022 06:34:20



7 de nov. de 2022 06:33:00